17.04.2017 — Дата

с. Никольское — Населенный пункт

Акт обследования

Объект: МАОУ СОШ №16

Директор: Малютина Елена Александровна (Раб.тел. 2-01-0

(наименование и ведомственная принадлежность)

Адрес: с. Никольское, ул. Гагарина, 76

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Зам. директора по ВР

(должность, фамилия, имя, отчество)

Толокнова Светлана Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Сысертский ОВО: Заместитель командира роты (по службе) роты полиции Сысертского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», лейтенант полиции Рамазанов Г.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

МО МВД России «Сысертский»: Заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России «Сысертский», майор полиции Мангилев Г.П.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Врио старшего государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Сысертский», старший лейтенант полиции Юдин А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела обследование: МАОУ СОШ №16

(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

Форма собственности объекта: муниципальная

(государственная, смешанная, частная)

Категория объекта: А-3 в соответствии с Р 78.36.032-2013 МВД РФ (А1,А2,Б1,Б2

установила, **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:**

1. что объект состоит из одного трехэтажного здания

(одного, двух, и т.д. зданий, помещений в здании)

занимаемых: 60 помещений

(наименование служб: склад, бухгалтерия, касса и т.д.)

2.Вид строения: капитальное кирпичное

(деревянное, каменное, железобетонное)

3.Назначение объекта: образовательное

(производственное или иное)

4. Техническая характеристика объекта:

- занимаемая площадь: 1880 кв. м.

5. Наличие ограждения: металлический забор, сетка рабица
- состояние ограждения: частично удовлетворительное

6. Наличие КПП:
- наличие пропускной системы: бумажный журнал учета посетителей

7. Наличие системы охранного освещения: имеется
- состояние системы охранного освещения: частично удовлетворительное

8. Наличие системы видеонаблюдения: имеется
- количество видеокамер наружного видеонаблюдения: 2
- количество видеокамер внутреннего видеонаблюдения: 2
- режим перезаписи видеоинформации (срок хранения): 14 суток
- состояние системы видеонаблюдения: частично удовлетворительное

9. Оснащённость техническими средствами охраны: КПС, ПС
- наличие кнопки тревожной сигнализации: с выводом на пульт ООО "ОП
- наличие охранной сигнализации: нет
- наличие пожарной сигнализации: с выводом на пульт ЧОП с. Щел

Верно

Директор МАОУ СОШ №16 Е.А. Малютина

МАОУ СОШ №16

10.Организация физической охраны (наименование организации) сторож, вахтер
- наличие форменной одежды: нет
- вооружение, спецсредства: нет
- наличие связи (какая): телефонная
- способность противостоять противоправным действиям: удовлетворительная
Примечания:

Для усиления инженерно-технической укреплённости, противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1.	Дооборудовать дополнительно систему видеонаблюдения 6 видеокамерами наружного видеонаблюдения;	до 01.09.2018
2.	5 видеокамерами внутреннего видеонаблюдения	
3.	Провести реконструкцию ограждения периметра территории школы	до 01.09.2018
4.	Дооборудовать систему охранного освещения, установив по одному фонарю достаточной мощности с западной и восточной стороны здания школы	до 01.09.2018г.
5.	Заменить входную группу Установить металлическую дверь	до 01.09.2018г.

Настоящий акт составлен в 3-х экз.

Члены комиссии:
Е.А. Мамотина
С.С. Толокнова
Г.Н. Рамазанов
[illegible]

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

С фактом ОТСУТСТВИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Сысертского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» в случае кражи имущества Собственника с объекта, по причине проникновения посторонних лиц на объект через НЕЗАБЛОКИРОВАННЫЕ места, а так же не в полной мере оснащенных средствами инженерно-технической укрепленности от блокировки которых Собственник ОТКАЗАЛСЯ

Руководитель (представитель) объекта (организации) ознакомлен и согласен.

Е.А. Мамотина
(Ф.И.О.)

(подпись)

Верно
Директор МАОУ СОШ №16
Е.А. Мамотина

17.04.2017 — Дата

с. Никольское — Населенный пункт

Акт обследования

Объект: МАОУ СОШ № 16

Директор: Малютина Елена Александровна (Раб.тел. 2-01-0

(наименование и ведомственная принадлежность)

Адрес: с. Никольское, ул. Гагарина, 76

Комиссия в составе:

Представитель собственника: Зам. директора по ВР

(должность, фамилия, имя, отчество)

Толокнова Светлана Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Сысертский ОВО: Заместитель командира роты (по службе) роты полиции Сысертского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», лейтенант полиции Рамазанов Г.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

МО МВД России «Сысертский»: Заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России «Сысертский», майор полиции Мангилев Г.П.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Врио старшего государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Сысертский», старший лейтенант полиции Юдин А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела обследование: МАОУ СОШ № 16

(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

Форма собственности объекта: муниципальная

(государственная, смешанная, частная)

Категория объекта: А-3 в соответствии с Р 78.36.032-2013 МВД РФ (А1,А2,Б1,Б2

установила, **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:**

1. что объект состоит из одного трехэтажного здания

(одного, двух, и т.д. зданий, помещений в здании)

занимаемых: 60 помещений

(наименование служб: склад, бухгалтерия, касса и т.д.)

2.Вид строения: капитальное кирпичное

(деревянное, каменное, железобетонное)

3.Назначение объекта: образовательное

(производственное или иное)

4. Техническая характеристика объекта:

- занимаемая площадь: 1880 кв. м.

5. Наличие ограждения: металлический забор, сетка рабица
- состояние ограждения: частично удовлетворительное

6. Наличие КПП:
- наличие пропускной системы: бумажный журнал учета посетителей

7. Наличие системы охранного освещения: имеется
- состояние системы охранного освещения: частично удовлетворительное

8. Наличие системы видеонаблюдения: имеется
- количество видеокамер наружного видеонаблюдения: 2
- количество видеокамер внутреннего видеонаблюдения: 2
- режим перезаписи видеоинформации (срок хранения): 14 суток
- состояние системы видеонаблюдения: частично удовлетворительное

9. Оснащённость техническими средствами охраны: КПС, ТС
- наличие кнопки тревожной сигнализации: с выводом на пульт ООО "ОП
- наличие охранной сигнализации: нет
- наличие пожарной сигнализации: с выводом на пульт ЧОП с. Щел

Верно

Директор МАОУ СОШ 16 — Е.А. Малютина

МАОУ СОШ № 16

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443857

Владелец Лонин Илья Андреевич

Действителен С 23.05.2025 по 23.05.2026